

## V.0327 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0327

**Tanımı** Yonu taşı veya mermer duvar kaplaması sökülmesi

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	1762,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	226,13	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	1230,00	0,00	0,00
2020	334,50	0,00	0,00
2016	210,75	0,00	0,00
2018	252,75	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	795,00	0,00	0,00
2013	156,00	0,00	0,00
2022-2	615,00	0,00	0,00
2014	172,50	0,00	0,00
2019	289,88	0,00	0,00
2022-1	615,00	0,00	0,00
2015	183,00	0,00	0,00
2021	401,63	0,00	0,00

## V.0327 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurul onaylı projesinde veya kontrolca sökülmesi gerekli görülen kaplamaların müteahhit tarafından sökümünden önce ölçü ve krokisinin yapılması, daha sonra sökülmesi icap eden taşların gerek kendisine ve gerekse yerinde kalan taşlara zarar verilmeden itina ile sökülmesi, yere indirilmesi, kullanılabilir parçaların ayrılması, kullanılması mümkün olmayan parça ve molozların muvakkat (geçici) moloz deposuna nakledilmesi, varsa kurşunlarının idareye teslim edilmesinde bütün malzeme, işçilik, zayıat, inşaat yerinde yatay ve dikey taşımalar, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Duvar kaplaması alanı, taş kalınlığının ortalaması ile çarpılarak m3 olarak hesaplanır.

NOT : Sökülmeden önce kontrol isterse sökülmesi gerekli olan taşlar tek tek müteahhide numaralandırılmasını isteyebilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0327 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.