

V.0329 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0329

Tanımı Tuğla hatıllı kaplama ve taslak yonu taşı kaplama sökülmesi

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	130,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	175,63	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	143,75	0,00	0,00
2023-2	1468,75	0,00	0,00
2015	152,50	0,00	0,00
2018	210,63	0,00	0,00
2019	241,56	0,00	0,00
2017	188,44	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	1025,00	0,00	0,00
2022-2	512,50	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	512,50	0,00	0,00
2021	334,69	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	662,50	0,00	0,00
2020	278,75	0,00	0,00

V.0329 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kontrolca verilecek direktife uygun olarak, bozuk ve sökölmesi gerekli tuđla hatıllı yonu taşı kaplama veya taslak yonu taşı kaplamanın yerinde kalanlara zarar verilmeden itina ile sökölme-si tuđlalara ve taşların tekrar kullanılabilirlerinin harçtan temizlenmesi, şantiye içinde göster-ilen yere taşınıp ayrı ayrı istifli ve muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Sökölün kaplamanın yüzey alanı ortalama bir kalınlıkla çarpılarak bulunan m3 cinsinden hacmin bedeli ödenir. Köşeye rastlayan yan yüzlerin ortalama kalınlık kadar alanı hacme esas yüzeyden düşölür.

V.0329 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.