

V.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1206

Tanımı Yekpare veya parçalı mevcut yonu taşı yuvarlak veya köşeli sütun veya sütuncenin kurşunlu ve kenetli olarak yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 358,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 417,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 563,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 738,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 638,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 880,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 476,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1343,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1737,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 396,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1343,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 507,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2687,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 3843,75 | 0,00 | 0,00 |

V.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yekpare veya parçalı mevcut yonu taşı yuvarlak veya köşeli sütun veya sütuncenin kurşunlu kenetli olarak poz no: V.1184 şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli;
ÖLÇÜ: Poz no: V.1202 gibidir.
NOT : Poz no: V.1202 gibidir.

V.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|-----------------------------|--------|-----------|
| | | Alıştırma | | |
| 01.V04 | | Mütehassis usta | Saat | 5,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassis usta | Saat | 10,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 10,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.