

V.1226 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1226

Tanımı Yonu taşından bir taşın görünen yüzü toplamı 0.20 m²'den küçük kemer taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	530,30	0,00	0,00
2013	478,36	0,00	0,00
2015	647,51	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	874,64	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	4745,09	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	778,61	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	6779,10	0,00	0,00
2016	725,40	0,00	0,00
2020	1242,33	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	1528,40	0,00	0,00
2022-1	2341,04	0,00	0,00
2019	1077,09	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	2350,31	0,00	0,00
2022-3	3045,43	0,00	0,00

V.1226 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1225 şartlarıyla yonu taşından bir taşın görünen yüzü toplamı 0,20 m2 den küçük kemer taşı yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1225 gibidir.

NOT : Poz no: V.1225 gibidir.

V.1226 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,040000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	40,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.