

V.1226/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1226/A

Tanımı Puzolan katkı horasan harcı ile yonu taşından bir taşın görünen yüzü toplamı 0.20 m²'den küçük kemer taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	1262,96	0,00	0,00
2022-1	2383,96	0,00	0,00
2019	1101,99	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	1553,56	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	893,60	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	656,76	0,00	0,00
2022-2	2400,78	0,00	0,00
2017	796,09	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	739,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	4800,99	0,00	0,00
2013	485,69	0,00	0,00
2022-3	3094,03	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	6879,06	0,00	0,00
2014	538,05	0,00	0,00

V.1226/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1225/A şartlarıyla yonu taşından bir taşın görünen yüzü toplamı 0,20 m2 den küçük kemer taşı yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1225 gibidir.

NOT : Poz no: V.1225 gibidir.

V.1226/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,040000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	40,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.