

V.0331 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0331

Tanımı Klasik tuğla döşeme sökülmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	153,13	0,00	0,00
2015	26,91	0,00	0,00
2018	42,44	0,00	0,00
2017	36,75	0,00	0,00
2022-2	118,13	0,00	0,00
2013	21,66	0,00	0,00
2019	53,60	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	350,00	0,00	0,00
2023-1	236,25	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	76,79	0,00	0,00
2022-1	118,13	0,00	0,00
2016	34,35	0,00	0,00
2014	24,06	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	61,69	0,00	0,00

V.0331 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Bozuk kısımları belirlenmiş ve sökümü yapılacak klasik tuđla döşemenin orjinal ve sağlam olan-larına zarar vermeden bozuk olanların sökülmesinde bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sökülmesi gerçekleştirilen tuđla döşemenin alanı m2 olarak hesaplanır.

V.0331 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.