

V.0332/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0332/1

Tanımı Sıva raspaşı sonucunda ortaya çıkan her türlü boy ve ebatta özgün paslanmış çivinin sökülmesi

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2017	2,43	0,00	0,00
2018	2,76	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	4,03	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	7,69	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	1,94	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	5,01	0,00	0,00
2016	2,28	0,00	0,00
2023-1	15,50	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-3	9,98	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	22,50	0,00	0,00
2022-2	7,69	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	3,50	0,00	0,00

V.0332/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Raspa sonrası kavisli ve düz alanlarda ortaya çıkan mukavemetini yitirmiş paslanmış özgün demir çivilerin (MIH) itinalı olarak sökülmesi, istiflenmesi, sayılması ve poşetlenerek şantiye dışına çıkarılmasına ait her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay, düşey taşıma yüklenici karı ve genel giderler dahil adet fiyatı
ÖLÇÜ: Sökülen çiviler adet olarak sayılır.

V.0332/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	0,100000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.