

## V.0339/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0339/01

**Tanımı** Kadronsuz ahşap kaplama sökülmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	31,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	11,38	0,00	0,00
2022-3	40,63	0,00	0,00
2020	16,63	0,00	0,00
2022-2	31,25	0,00	0,00
2021	20,56	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	14,38	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	62,50	0,00	0,00
2023-2	93,75	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## V.0339/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak her cins ahşap kaplama sökölmesi, sökölün ahşap aksamın çivilerden temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen yere atılması işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Sökölün kirişleme veya karkasın kaplama alanı m2 cinsin-den ölçölerek bedeli ödenir.

## V.0339/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.