

V.0339/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0339/01

Tanımı Kadronsuz ahşap kaplama sökülmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	11,38	0,00	0,00
2022-1	31,25	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	14,38	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	31,25	0,00	0,00
2020	16,63	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	62,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	20,56	0,00	0,00
2022-3	40,63	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	93,75	0,00	0,00

V.0339/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak her cins ahşap kaplama sökülmesi, sökülen ahşap aksamın çivilerden temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen yere atılması işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Sökülen kirişleme veya karkasın kaplama alanı m2 cinsin-den ölçülerek bedeli ödenir.

V.0339/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.