

## V.0340/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0340/A02

**Tanımı** Ahşap, alüminyum, pvc kapı ve pencere'nin itinalı sökülmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	127,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	182,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	63,75	0,00	0,00
2022-1	63,75	0,00	0,00
2022-3	82,44	0,00	0,00
2018	26,69	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	30,29	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	35,00	0,00	0,00
2021	41,79	0,00	0,00

## V.0340/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kontrollük direktifine uygun olarak sökölmesi gerekli her boyda kemerli ve kemersiz ahşap/alüminyum/pvc kapı veya pencerenin itinalı olarak çevreye zarar vermeden kısmen sağlam olan kayıt ve çerçevelerin üzerindeki camlar kırılmadan çıkarılması idarece gösterilen yere istifi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Sökülen kapı ve pencereler m2 olarak ölçölür.Boşluklar ve cam alanları düşölmez.

NOT: Sökülen parçaların kullanılamaması halinde bu pozdan ödenmez.

## V.0340/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V03/3		Mütehassıs ahşap işleri ustası	Saat	0,700000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.