

## V.0345/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0345/A

**Tanımı** Mevcut basit ve orta müzeyyen alçı içlik pencere sökülmesi ve yerine monte edilmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	180,00	0,00	0,00
2018	248,25	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	222,75	0,00	0,00
2016	207,38	0,00	0,00
2023-1	1200,00	0,00	0,00
2014	169,88	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	153,75	0,00	0,00
2022-2	600,00	0,00	0,00
2022-3	776,25	0,00	0,00
2022-1	600,00	0,00	0,00
2023-2	1725,00	0,00	0,00
2020	328,50	0,00	0,00
2019	284,25	0,00	0,00
2021	393,38	0,00	0,00

## V.0345/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Sökülmesi, zorunlu olan her çeşit basit ve orta müzeyyen alçı içlik pencerelerin itinalı bir şek-ilde etrafa zarar verilmeden ve kırılmadan sökülüp, indirilecektir. Başka imalata ait gerekli işler yapıldıktan sonra sağlam veya tamiri yapılmış alçı içlikler tekrar yerlerine etrafa zarar verilme-den monte edilecektir.

ÖLÇÜ: M2 olarak hesaplanır. Kemerlerde yükseklik en üst noktadan alınır.

NOT : Yukarıda belirtilen şartlar dahilinde 1 m2 basit ve orta müzeyyen alçı içlik pencerelerin sökülüp ve tekrar yerine monte edilmesi bedeli ( .....TL/m2)dir.

## V.0345/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Sökme		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000
		Yerine Koyma		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.