

V.0345/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0345/A

Tanımı Mevcut basit ve orta müzeyyen alçı içlik pencere sökülmesi ve yerine monte edilmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	600,00	0,00	0,00
2013	153,75	0,00	0,00
2016	207,38	0,00	0,00
2022-3	776,25	0,00	0,00
2021	393,38	0,00	0,00
2014	169,88	0,00	0,00
2019	284,25	0,00	0,00
2017	222,75	0,00	0,00
2018	248,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	1725,00	0,00	0,00
2023-1	1200,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	600,00	0,00	0,00
2020	328,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	180,00	0,00	0,00

V.0345/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sökülmesi, zorunlu olan her çeşit basit ve orta müzeyyen alçı içlik pencerelerin itinalı bir şek-ilde etrafa zarar verilmeden ve kırılmadan sökülüp, indirilecektir. Başka imalata ait gerekli işler yapıldıktan sonra sağlam veya tamiri yapılmış alçı içlikler tekrar yerlerine etrafa zarar verilme-den monte edilecektir.

ÖLÇÜ: M2 olarak hesaplanır. Kemerlerde yükseklik en üst noktadan alınır.

NOT : Yukarıda belirtilen şartlar dahilinde 1 m2 basit ve orta müzeyyen alçı içlik pencerelerin sökülüp ve tekrar yerine monte edilmesi bedeli (.....TL/m2)dir.

V.0345/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Sökme		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000
		Yerine Koyma		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.