

V.0346/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0346/01

Tanımı Minarenden başka her yerde yonu taşı çürütülmesi

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	879,75	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	1350,00	0,00	0,00
2021	1934,25	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	1557,00	0,00	0,00
2018	1066,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	944,25	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	2962,50	0,00	0,00
2022-3	3847,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	2962,50	0,00	0,00
2023-1	6000,00	0,00	0,00
2023-2	8625,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.0346/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sökülmesi ve yıkılması mümkün olmayan yerlerde yonu taşı imalatın etrafındaki sağlam olan imalatlara zarar vermeden kontrollükçe lüzum görülen derinlikte çürütülmesi, yerinin temizlenip yıkanması, çıkan molozun şantiye içerisindeki bir yere istifli, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel gider-ler dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Çürütülen taşın m3 cinsinden hacmi hesaplanır.

V.0346/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	60,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.