

V.0349/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0349/01

Tanımı Her yerde klasik tuğla veya moloz taş duvar çürütülmesi

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	752,91	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	851,06	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	1242,56	0,00	0,00
2016	701,44	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	2362,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	1077,19	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	1543,23	0,00	0,00
2022-3	3068,44	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	4781,25	0,00	0,00
2022-2	2362,50	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	6890,63	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

V.0349/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.0346 şartlarıyla kubbe, tonoz, duvar vb. yerlerde klasik tuđla veya moloz tař duvarın ürütölmesinde bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: ürütölen yer m3 olarak hesaplanır.

V.0349/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Çürütme Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	45,000000
		Temizlenmesi ve Molozun Taşınması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	13,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.