

## V.0350/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0350/01

**Tanımı** Delik açmak için moloz taş duvar çürütülmesi

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	1687,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	2417,81	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	1180,31	0,00	0,00
2018	1333,13	0,00	0,00
2022-3	4809,38	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	3703,13	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	1946,25	0,00	0,00
2016	1099,69	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	7500,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	10781,25	0,00	0,00
2022-2	3703,13	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

## V.0350/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.0346 şartlarıyla delik ve dikiş yapmak için her yerde moloz taş çürütülmesinde, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:  
ÖLÇÜ: Çürütülen taşın m3 cinsinden hacmi hesaplanır.

## V.0350/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Delik Açma		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	75,000000
		Temizlenmesi ve Molozun Taşınması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	15,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.