

V.0350/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0350/01

Tanımı Delik açmak için moloz taş duvar çürütülmesi

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	7500,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	1099,69	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	3703,13	0,00	0,00
2023-2	10781,25	0,00	0,00
2022-1	3703,13	0,00	0,00
2018	1333,13	0,00	0,00
2017	1180,31	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	1687,50	0,00	0,00
2021	2417,81	0,00	0,00
2020	1946,25	0,00	0,00
2022-3	4809,38	0,00	0,00

V.0350/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.0346 şartlarıyla delik ve dikiş yapmak için her yerde moloz taş çürütülmesinde, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Çürütülen taşın m3 cinsinden hacmi hesaplanır.

V.0350/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Delik Açma		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	75,000000
		Temizlenmesi ve Molozun Taşınması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	15,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.