

V.0810 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0810

Tanımı Mevcut döşemelik yonu taşının kenarlarının düzeltilmesi işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2017 | 68,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 57,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 64,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 140,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 77,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 113,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 215,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 437,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 98,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 215,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 44,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V.0810 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak yüzleri, kullanılabilir halde bulunan mevcut döşemelik yonu taşının kenarlarının gönyesinde kesilerek düzeltilmesi, şakuli derze gelen yüzlerin gönyesine ve en az 10 cm. genişlikte olarak ince dişli el tarađı ile işlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.0807 gibidir.

NOT : Taş sertlik derecesi uygulanmaz.

V.0810 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------------------------------------|--------|----------|
| | | İşçilik: | | |
| | | Düzeltilme | | |
| 01.V05/2 | | Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı | Saat | 5,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.