

V.0810 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0810

Tanımı Mevcut döşemelik yonu taşının kenarlarının düzeltilmesi işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	64,06	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	98,13	0,00	0,00
2022-2	215,63	0,00	0,00
2017	68,75	0,00	0,00
2015	57,81	0,00	0,00
2018	77,50	0,00	0,00
2014	44,38	0,00	0,00
2023-1	437,50	0,00	0,00
2021	140,63	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	625,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	280,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	215,63	0,00	0,00
2013	40,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	113,13	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

V.0810 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak yüzleri, kullanılabilir halde bulunan mevcut döşemelik yonu taşının kenarlarının gönyesinde kesilerek düzeltilmesi, şakuli derze gelen yüzlerin gönyesine ve en az 10 cm. genişlikte olarak ince dişli el tarađı ile işlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.0807 gibidir.

NOT : Taş sertlik derecesi uygulanmaz.

V.0810 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Düzeltilme		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.