

## V.0852/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0852/6

**Tanımı** Silmeli kornişte bulunan sert yonu taşının el ile mucartalanması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	266,25	0,00	0,00
2014	65,63	0,00	0,00
2023-1	412,50	0,00	0,00
2016	75,94	0,00	0,00
2015	68,44	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	206,25	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	99,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	135,00	0,00	0,00
2018	90,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	59,44	0,00	0,00
2022-1	206,25	0,00	0,00
2020	114,38	0,00	0,00
2017	81,56	0,00	0,00
2023-2	581,25	0,00	0,00

## V.0852/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Silmeli Kornişte bulunan Sert Yonu Taşının El ile Mucartalanması, her türlü işçilik dâhil beher m<sup>2</sup> bedeli  
ÖLÇÜ: Mucarta yapılan bitmiş yüzeyin alanı m<sup>2</sup> cinsinden ölçülür.

## V.0852/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.