

V.2068 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2068

Tanımı Orta müzeyyen alçı içlik pencere yapılması ve yerine konması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	1233,46	0,00	0,00
2013	814,09	0,00	0,00
2016	1039,21	0,00	0,00
2017	1114,15	0,00	0,00
2015	938,29	0,00	0,00
2014	896,05	0,00	0,00
2019	1371,40	0,00	0,00
2022-1	2981,40	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	1603,70	0,00	0,00
2023-2	8508,13	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	3208,70	0,00	0,00
2023-1	6179,10	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	3994,45	0,00	0,00
2021	1908,53	0,00	0,00

V.2068 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.2066 şartlarıyla mevcut orijinali veya çizilecek detaylı projesine göre basit müzeyyen elvan alçı içlik pencerenin yapılması ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.2066 gibidir.

V.2068 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Zaiyatı Dahil		
04.V57/2		Derz dolgu alçısı (TS EN 13963)	kg	48,000000
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,020000
		Sable, Mat		
04.V61/04		4 mm kalınlıkta kumlanmış düz cam	m ²	1,000000
04.V001/1		Su	m ³	0,100000
		İşçilik:		
		Çerçeve		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Cam		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İşleme		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	27,000000
		Yerine Konmas		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.