

## 41.100.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 41.100.1114 (38.1115)

**Tanımı** 2,01 - 4,00 m (Orta güçlükte toprak zeminlerde iş makinası ile araştırma veya gözlem çukuru açılması)

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Jeolojik Etüd

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	323,03	0,00	0,00
2022-3	359,65	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	111,82	0,00	0,00
2015	58,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	61,10	0,00	0,00
2023-1	410,41	0,00	0,00
2018	82,32	0,00	0,00
2019	97,36	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	215,84	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	536,46	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	74,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	62,00	0,00	0,00
2021	125,02	0,00	0,00

## 41.100.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 41.100.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
				0,500000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,500000
				0,500000
				0,500000
		Bölüm Toplamı		
		Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT*0,1)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.