

## 41.100.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 41.100.1114 (38.1115)

**Tanımı** 2,01 - 4,00 m (Orta güçlükte toprak zeminlerde iş makinası ile araştırma veya gözlem çukuru açılması)

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Jeolojik Etüd

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	74,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	58,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	61,10	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	323,03	0,00	0,00
2020	111,82	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	215,84	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	62,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	536,46	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	359,65	0,00	0,00
2019	97,36	0,00	0,00
2023-1	410,41	0,00	0,00
2021	125,02	0,00	0,00
2018	82,32	0,00	0,00

## 41.100.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 41.100.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
				0,500000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,500000
				0,500000
				0,500000
		Bölüm Toplamı		
		Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT*0,1)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.