

0311.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 0311.3

Tanımı Meyilin % 40'tan fazla, çakıl ve blok taşlılığın % 50'den az olduğu sahalarda,

Birimi km

Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	745,97	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	734,33	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	853,91	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	1056,55	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0311.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0311.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.