

KTB.10.6102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.10.6102

Tanımı Normal tavanların yatay düzlemde düzeltilmesi

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	241,81	0,00	0,00
2022-3	483,13	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	370,31	0,00	0,00
2023-1	748,75	0,00	0,00
2023-2	1234,38	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

KTB.10.6102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Oturmuş, çökmüş durumda olan tavanların askıya alınmaksızın, ahşap kısımlara zarar verilmeyecek şekilde ahşap malzeme ve koruyucularla takviye edilerek, tavanın bađlı bulunduğu karkasla birlikte özel yastıklarla korunarak, krikolar vasıtasıyla kaldırılması, terazi ve gönyesine getirilmesi için, her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Düzeltile kısımlar metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.6102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	2,500000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	4,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.