

03.543/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 03.543/1

Tanımı 2 Çift tanburlu keçiyağı silindir'in 1 saaik ücreti

Birimi Saat

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	98,80	0,00	0,00
2021	161,01	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	119,84	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	61,84	0,00	0,00
2017	87,60	0,00	0,00
2015	67,87	0,00	0,00
2016	74,54	0,00	0,00
2014	69,58	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	139,41	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

03.543/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

2 ÇİFT TAMBURLU KEÇİAYAĐI SİLİNDİR (70 DHP)1 SA.ÜCRETİ

03.543/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
03.543		Komple keçiyağı silindir'in 1 saaik ücreti	Saat	1,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.