

## V.2071/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2071/A

**Tanımı** Mevcut Alçı İçlik Pencerenin Kırılmış Olan Kayıtları ve Camının yerinde Tümlenmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 16781,55     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 16636,94     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 13553,50     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 9674,10      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 6083,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 4488,60      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 2919,83      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 2354,08      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 2150,44      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 1375,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 1152,19      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 983,30       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 880,50       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2071/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Mevcut alçı içlik pencerenin kırılmış olan cam ve alçı kayıtlarının mevcut desen ve renkteki cam ile yerinde tñmlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Tñmlenmesi istenen eksik bölgedeki takılan camın ve camı tutan alçı kayıtların şekli ne olursa olsun en geniş noktalarından alınan uzunluk ve genişliğe göre bulunan alanların toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.2071/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                            | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                          |                |           |
| 04.V57/2  |                 | Derz dolgu alçısı (TS EN 13963)   | kg             | 48,000000 |
| 04.V61/04 |                 | 4 mm kalınlıkta kumlanmış düz cam | m <sup>2</sup> | 1,000000  |
| 04.V61/10 |                 | Cam macunu                        | kg             | 0,100000  |
|           |                 | İşçilik:                          |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta                   | Saat           | 27,000000 |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları      | Saat           | 2,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.