

V.1228 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1228

Tanımı Yonu Taşından Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2'den Küçük Mevcut Kemer Taşının Islah Edilerek Yerine Konması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8217.65	0.00	0.00
2025-Kasım	8147.13	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	6657.28	0.00	0.00
2024	4830.85	0.00	0.00
2023-2	2941.60	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	2070.09	0.00	0.00
2022-3	1337.93	0.00	0.00
2022-2	1037.81	0.00	0.00
2022-1	1028.54	0.00	0.00
2021	673.40	0.00	0.00
2020	566.08	0.00	0.00
2019	490.09	0.00	0.00
2018	434.64	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1228 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Bir taşın görünen yüzü toplamı 0,20 m²'den küçük mevcut kemer taşının poz no: V.1225 şartlarına göre ıslah edilerek yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m² bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan ve kemer teşkil eden taşların görünen yüzeylerinin alanları toplamı m² cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1228 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m ³	0.040000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6.000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6.000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.